


A DMG/A DGS/A DC/A DN







A1 X2	A2 X2	A3 X4	A4 X2	A5 X4
A6 X2	A7 X2	A8 X4	A9 X2	A10 X2
A11 X6	A12 X8	A13 X6	A14 ST4*30=8 X8	A15 ST4*30=6 X6
A16 ST4*6=8 X8	A17 ST4*10=6 X6	A18 X12	A19 X1	A20 ST4*10=8 X8


A1
A14
A20
A12
A4
A16
A3
A2
A8
A9
A7
A7
A6
A6
A17
A10
A11
A13
A15
A18
A12
A5
A19


2






A1
Ï 6mm
A11
A15
A18


3















4









5




6










7



A20
ø2.5
A19

A DMG/A DGS/A DC/A DN
+MG/GS/C/N







A1  X1	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X2	A10  X4
A11 ST4*30=8  X8	A12 ST4*6=2  X2	A13 ST4*10=3  X3	A14  X3	A15 ST4*10=2  X2


A12
A3
A9
A4
A2
A1
A8
A10
A5
A7
A6
A13
A11
A14
A15


2


A11
A2
A3
A9
A10
A10
A6
A2
A3
A11
A10
A9


3




4



5


A14
A13


A19