
















A KMG/A KGS/A KC/A KN







A1  X2	A2  X2	A3  X4	A4  X4	A5  X2
A6 ST4*10=4  X8	A7  X2	A8  X4	A9  X2	A10  X2
A11  X4	A12  X8	A13 ST4*10=8  X8	A14 ST4*30=8  X8	A15 ST4*30=14  X6
A16 ST4*6=12  X12	A17 ST4*10=6  X6	A18  X12	A19  X6	A20  X2
A21  X2	A22  X14	A23  X2	A24  X1	A25  X1



A1
A14
A13
A12
A5
A16
A4
A3
A2
A8
A9
A7
A7
A23
A21
A20
A20
A21
A22
A17
A10
A19
A15
A18
A11
A12
A16
A6
A25
A24

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A19
A11
A19
A21
A2
A3
A14
A19
A11

4



A3
A4
A16
A5
A16
A3
A4
A16


5






6






7



8



9