


KMG/KGS/KC/KN







A1 X2	A2 X2	A3 X4	A4 A4−1 X2 X2	A5 X2
A6 ST4*10=4 X8	A7 X1	A7−1 X1	A8 X4	A9 X2
A10 X2	A11 X4	A12 X8	A13 6−7 N *2 5−6 N *2 X4	A14 ST4*30=8 X8
A15 ST4*30=14 X6	A16 ST4*6=12 X12	A17 ST4*10=6 X6	A18 X12	A19 X6
A20 X1	A20−1 X1	A21 X1	A21−1 X1	A22 X14
A23 X4	A24 X1	A25 X1		



A1
A4–1
A14
5–6 N
A13
A12
A5
6–7 N
A16
A4
A3
A2
A8
A9
A23
A7–1
A7
A21–1
A20–1
A20
A21
A22
A17
A10
A19
A15
A18
A11
A6
A12
A16
A25
A24

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A19
A11
A19
A21
A2
A3
A14
A19
A11

4



A4-1
A13
5−6 N
A4
A13
6−7 N
A3
A16
A5
A16
A3
A16

5







6



7



8



9