


# A VMG/A VGS/A VC/A VN








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 X1 | A2 X1 | A3 X2 | A4 A4−1 X2 X2 | A5 X1 |
| A6 ST4*9.5=4 X4 | A7 X1 | A8 X2 | A9 X1 | A10 X2 |
| A11 X2 | A12 X1 | A13 X1 | A14 ST4*30=8 X12 | A15 ST4*30=6 X14 |
| A16 ST4*6=2 X2 | A17 ST4*10=6 X3 | A18 X6 | A19 X3 | A20 X1 |
| A21 X1 | A22 X14 | A23 X2 | A24 X1 | A25 X4 |



A17
A4
A3
A25
A14
A2
A1
A23
A7
A8
A5
A9
A20
A21
A22
A10
A15
A19
A13
A18
A12
A11
A4–1
A6
A25
A17
A24

2



A14
A2
A3
A11
A19
A19
A21
A2
A3
A14
A19
A11

3



A4
A13
10–13 N
A4
A13
10–13 N
A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5
4
ø2.8
A20
A6
A23
A20
A8
5





6





7


ø2.8
A17
A18
A15
A13
A12
ø4.2
A4-1
A15
A22

8


A25
A7
A25
A7
A8
A9
A7
A10
A7
A25
A7
A25

9


A24
A15
A24
A24
A22
ø4.2