










RMG/RGS/RC/RN
A RMG/A RGS/A RC/A RN







A1  X2	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X1	A10  X1
A11  X2	A12  X4	A13  X1	A14 ST4*30=8  X8	A15 ST4*30=6  X10
A16 ST4*6=4  X4	A17 ST4*10=6  X6	A18  X12	A19  X3	A20 ST4*14=4  X4
A21  X1	A22  X10	A23  X1		



A4
A16
A11
A3
A20
A12
A1
A5
A9
A2
A7
A6
A8
A18
A13
A15
A19
A22
A17
A10
A14
A21
A23

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A19
A11
A19
A7
A2
A3
A14
A19
A11

4



A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5

5





6





7

RMG/RGS/RC/RN+MG/GS/C/N


A RMG/A RGS/A RC/A RN

+A MG/A GS/A C/A N







A1 X1	A2 X1	A3 X2	A4 X2	A5 X1
A6 X1	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X4
A11 ST4*30=8 X8	A12 ST4*6=2 X2	A13 ST4*10=3 X3	A14 X3	A15 ST4*10=2 X2
A16 X1	A17 X1	A18 X1	A19 ST4*30=4 X4	A20 X4


A12
A3
A9
A4
A2
A1
A8
A10
A5
A7
A6
A13
A11
A14
A19
A15
A20
A18
A16
A17


2


A11
A2
A3
A9
A10
A10
A6
A2
A3
A11
A10
A9


3



4



5


A14
A13
A18
ø4.2
A16
A19
A16
A17
A20