












# SMG/SGS/SC/SN








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1  X2 | A2  X1 | A3  X2 | A4  X2 | A5  X1 |
| A6 ST4*9.5=4  X4 | A7  X1 | A8  X2 | A9  X1 | A10  X1 |
| A11  X2 | A12  X4 | A13 10—13 N  X2 | A14 ST4*30=8  X8 | A15 ST4*30=6  X10 |
| A16 ST4*6=2  X2 | A17 ST4*10=6  X6 | A18  X12 | A19  X3 | A20  X1 |
| A21  X1 | A22  X10 | A23  X2 | A24  X1 | A25  X1 |



A16
A4
A3
A2
10–13 N
10–13 N
A13
A12
A5
A1
A7
A23
A8
A9
A20
A21
A22
A10
A15
A19
A18
A11
A6
A17
A14
A12
A24
A25

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A11
A19
A21
A19
A2
A3
A14
A19
A11

4



A4
A13
10–13 N
A4
A13
10–13 N
A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5

5






6




7






8














9

# SMG/SGS/SC/SN+MG/GS/C/N








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1  X1 | A2  X1 | A3  X2 | A4  X2 | A5  X1 |
| A6  X1 | A7  X1 | A8  X2 | A9  X2 | A10  X4 |
| A11 ST4*30=8  X8 | A12 ST4*6=2  X2 | A13 ST4*10=3  X3 | A14  X3 | A15 ST4*10=2  X2 |
| A16  X1 | A17  X1 | A18  X1 | A19 ST4*30=4  X4 | A20  X4 |


A12
A3
A9
A4
A2
A1
A8
A10
A5
A7
A6
A13
A11
A14
A19
A15
A20
A18
A16
A17


2


A11
A2
A3
A9
A10
A10
A6
A2
A3
A11
A10
A9


3




4




5




6