


A SMG/A SGS/A SC/A SN







A1 X2	A2 X1	A3 X2	A4 X2	A5 X1
A6 ST4*9.5=4 X4	A7 X1	A8 X2	A9 X1	A10 X1
A11 X2	A12 X4	A13 ST4*10=2 X2	A14 ST4*30=8 X8	A15 ST4*30=6 X10
A16 ST4*6=2 X2	A17 ST4*10=6 X6	A18 X12	A19 X3	A20 X1
A21 X1	A22 X10	A23 X2	A24 X1	A25 X1



A16
A4
A3
A13
A12
A2
A5
A1
A23
A7
A8
A9
A20
A21
A22
A10
A15
A19
A18
A11
A17
A6
A14
A12
A24
A25

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A11
A19
A19
A21
A2
A3
A14
A19
A11

4



A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5

5







6




7




8





9







A1 X1	A2 X1	A3 X3	A4 X12	A5 X12
A6 ST4*40=12	A7 X2			





2





3