










# RMG/RGS/RC/RN
# A RMG/A RGS/A RC/A RN








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1  X2 | A2  X1 | A3  X2 | A4  X2 | A5  X1 |
| A6  X1 | A7  X1 | A8  X2 | A9  X1 | A10  X1 |
| A11  X2 | A12  X4 | A13  X1 | A14 ST4*30=8  X8 | A15 ST4*30=6  X10 |
| A16 ST4*6=4  X4 | A17 ST4*10=6  X6 | A18  X12 | A19  X3 | A20 ST4*14=4  X4 |
| A21  X1 | A22  X10 | A23  X1 | | |



A4
A16
A11
A3
A20
A12
A1
A5
A9
A2
A7
A6
A8
A18
A13
A15
A19
A22
A17
A10
A14
A21
A23

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A19
A11
A19
A7
A2
A3
A14
A19
A11

4



A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5

5




6






7

# RMG/RGS/RC/RN+MG/GS/C/N


# A RMG/A RGS/A RC/A RN

# +A MG/A GS/A C/A N








| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1 X1 | A2 X1 | A3 X2 | A4 X2 | A5 X1 |
| A6 X1 | A7 X1 | A8 X2 | A9 X2 | A10 X4 |
| A11 ST4*30=8 X8 | A12 ST4*6=2 X2 | A13 ST4*10=3 X3 | A14 X3 | A15 ST4*10=2 X2 |
| A16 X1 | A17 X1 | A18 X1 | A19 ST4*30=4 X4 | A20 X4 |


A12
A3
A9
A4
A2
A1
A8
A10
A5
A7
A6
A13
A11
A14
A19
A15
A20
A18
A16
A17


2


A11
A2
A3
A9
A10
A10
A6
A2
A3
A11
A10
A9


3




4






5











A14
A13
A18
ø4.2
A16
A19
A16
A17
A20


# RMG/RGS/RC/RN+MG/GS/C/N*2

# A RMG/A RGS/A RC/A RN +A MG/A GS/A C/A N*2






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A1  X1 | A2  X1 | A3  X2 | A4  X2 | A5  X1 |
| A6  X1 | A7  X1 | A8  X2 | A9  X2 | A10  X4 |
| A11 ST4*30=8  X8 | A12 ST4*6=2  X2 | A13 ST4*10=3  X3 | A14  X3 | A15 ST4*10=2  X2 |
| A16  X1 | A17  X1 | A18  X1 | A19 ST4*30=4  X4 | A20  X4 |


A14
A13
ø4.2
A16
A19
A16
A17
A20
A18