










RMG/RGS/RC/RN
A RMG/A RGS/A RC/A RN







A1  X2	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X1	A10  X1
A11  X2	A12  X4	A13  X1	A14 ST4*30=8  X8	A15 ST4*30=6  X10
A16 ST4*6=4  X4	A17 ST4*10=6  X6	A18  X12	A19  X3	A20 ST4*14=4  X4
A21  X1	A22  X10	A23  X1		



A4
A16
A11
A3
A20
A12
A1
A5
A9
A2
A7
A6
A8
A18
A13
A15
A19
A22
A17
A10
A14
A21
A23

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A19
A11
A19
A7
A2
A3
A14
A19
A11

4



A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5

5







6





7







A1 X1	A2 X1	A3 X3	A4 X12	A5 X12
A6 ST4*40=12	A7 X2			





2





3