












SMG/SGS/SC/SN







A1  X2	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6 ST4*9.5=4  X4	A7  X1	A8  X2	A9  X1	A10 X1
A11  X2	A12  X4	A13 10—13 N  X2	A14 ST4*30=8  X8	A15 ST4*30=6  X10
A16 ST4*6=2  X2	A17 ST4*10=6  X6	A18  X12	A19  X3	A20  X1
A21  X1	A22  X10	A23  X2	A24  X1	A25  X1



A16
A4
A3
A2
10–13 N
10–13 N
A13
A12
A5
A1
A7
A23
A8
A9
A20
A21
A22
A10
A15
A19
A18
A11
A6
A17
A14
A12
A24
A25

2





A1
Ï 6mm
A22
A15
A18


3



A14
A2
A3
A11
A19
A21
A19
A2
A3
A14
A19
A11

4



A4
A13
10–13 N
A4
A13
10–13 N
A3
A4
A16
A4
A5
A14
A3
A4
A16
A4
A14
A5

5







6



7





8













9

SMG/SGS/SC/SN+MG/GS/C/N







A1  X1	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X2	A10  X4
A11 ST4*30=8  X8	A12 ST4*6=2  X2	A13 ST4*10=3  X3	A14  X3	A15 ST4*10=2  X2
A16  X1	A17  X1	A18  X1	A19 ST4*30=4  X4	A20  X4


A12
A3
A9
A4
A2
A1
A8
A10
A5
A7
A6
A13
A11
A14
A19
A15
A20
A18
A16
A17


2


A11
A2
A3
A9
A10
A10
A6
A2
A3
A11
A10
A9


3



4





5













6


SMG/SGS/SC/SN+MG/GS/C/N*2










A1  X1	A2  X1	A3  X2	A4  X2	A5  X1
A6  X1	A7  X1	A8  X2	A9  X2	A10  X4
A11 ST4*30=8  X8	A12 ST4*6=2  X2	A13 ST4*10=3  X3	A14  X3	A15 ST4*10=2  X2
A16  X1	A17  X1	A18  X1	A19 ST4*30=4  X4	A20  X4



A14
A13
ø4.2
A16
A19
A16
A17
A20
A18







A1  X1	A2  X1	A3  X1	A4  X4	A5  X4
A6 ST4*40=4 				





2





3